



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11 приемная 58-06-00, тлф/факс 36-83-61, телегайн 215 171 "Карн" E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru  
(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТОПКИНСКОГО РАЙОН**

652300 Кемеровская область – Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Советская, 62  
тлф/факс 8-38454-3-12-73, E-mail: ond-21@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания N 26/1/26

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

"23" марта 2021 года

15ч. 00 мин

г. Топки

(город, село, поселок)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа №8»

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №8» Логиновой Ольге Петровне.


Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Топкинского муниципального округа по пожарному надзору N 25 от "20" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности": с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 04 марта 2021; с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 09 марта 2021; с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 23 марта 2021, продолжительность 3 рабочих дня /9 рабочих часов проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Топкинского муниципального округа по пожарному надзору Ваниным Артёмом Леонидовичем объекта защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8», расположенного по адресу: 652300 Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, микрорайон «Красная горка», 29

При проведении проверки присутствовал директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» Логинова Ольга Петровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнено)
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. (складское помещение на 4-том этаже с правой стороны переоборудованное из туалетной комнаты, слесарное помещение, расположенное около кабинета №101)	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)	20.07.2021	

2	<p>Помещения подвала, возле эвакуационных выходов №2 и №3 здания школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. (за исключение помещений подвала, возле столовой с правой стороны по ходу движения). С учетом п. 54 ППР в РФ, а именно: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия (при оборудовании подвала школы АПС необходимо внести изменение в проектные решения)</p>	<p>- п. 4, п.14; п.9 таблицы I НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467); - п.А.4 и А.10; п.9 таблицы А.1 Приложения А (обязательное)СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175); - п.4; п.11 таблицы I СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты; - п.1 ч.2 ст.1; ст.3; ч.1, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - с учетом п.54 ППР в РФ.</p>	20.12.2021
3	<p>Помещения (бытовка) с правой стороны, возле кабинета №106 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. С учетом п. 54 ППР в РФ, а именно: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия (при оборудовании данного помещения АПС необходимо внести изменение в проектные решения)</p>	<p>- п. 4, п.14; п.38 таблицы III НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467); - п.А.4 и А.10; п.38 таблицы А.3 Приложения А (обязательное)СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175); - п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты; - п.1 ч.2 ст.1; ст.3; ч.1, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - с учетом п.54 ППР в РФ.</p>	20.07.2021



4	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР РФ	20.12.2021	
5	Складское помещение на 4-том этаже с правой стороны переоборудованное из туалетной комнаты и производственное слесарное помещение, расположенное около кабинета №101, не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа)	п.5.2.6, п.5.5.2 свода правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288), п.1 ч.2 ст.1; ст.3; ч.1, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; ч.3, ч.8, ч.13 ст.88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	20.12.2021	
6	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (в слесарном помещении, расположенном около кабинета №101)	п/п в) п.35 ППР в РФ	20.07.2021	
7	Допущено использование подвального этажа для хранения мебели и других предметов (в подвальном помещении здания школы возле эвакуационных выходов №2 и №3)	п/п б) п. 16 ППР в РФ	20.07.2021	
8	Допущена эксплуатация действующей электропроводки в подвальном помещении здания школы возле эвакуационного выхода №2 с видимыми нарушениями изоляции.	п/п а) п. 35 ППР в РФ	20.07.2021	
9	Не разработан (не представлен) регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	п.54 ППР РФ	20.07.2021	
10	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ).	п.54 ППР РФ	20.07.2021	

11	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	п.394 ППР РФ	20.07.2021	
12	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, на основании заключения по результатам инструментального контроля от 15.03.2021 № М-428-119, в помещении кухни установлено 6 тепловых извещателей, согласно проекту: - 7; в кабинете труда установлены извещатели пламени, согласно проекту: - тепловые извещатели (необходимо внести изменение в проектные решения, либо привести АПС в соответствии с действующим проектом)	п.54 ППР РФ	20.07.2021	
13	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, на основании заключения по результатам инструментального контроля от 15.03.2021 № М-428-120, в помещении столовой установлено 2 речевых оповещателя, согласно проекту: - 4; световые оповещатели «Выход», при запуске системы начали мигать, в дежурном режиме находились в состоянии «Отключено», согласно проекту: должны находиться в состоянии «Включено», (необходимо привести СОУЭ в соответствии с действующим проектом)	п.54 ППР РФ	20.07.2021	
14	Не организованы работы по ремонту, средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ), а именно речевое оповещение на третьем этаже здания школы не запустилось.	п.54 ППР РФ	20.07.2021	
15	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА, (в кабинетах: 73 дБА; в медицинском кабинете на 1 этаже здания школы: 56дБА).	п. 1.1, п.3.1, п.3.2, пп.3.14-3.16, п.3.22 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	20.07.2021	
16	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п/п д) п. 16 ППР в РФ	10.09.2022	
17	Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах (сняты двери лестничных клеток первого, второго, третьего и четвертого этажей здания школы).	п/п д) п. 16 ППР в РФ; п.4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194.), (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.19 ст. 88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический	10.09.2022	



		регламент о требованиях пожарной безопасности)		
18	В здании на путях эвакуации и перед каждым конечным выходом из здания не предусмотрено аварийное освещение.	п.4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194); п.3.47 Свода правил СП52.133330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 777/пр); п. 7.73. и п. 7.74 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение; п. 4.2.1.1 национальный стандарт РФ ГОСТР 55842-2013 (ИСО 30061:2007), п.1 ч.2 ст.1; ст.3; ч.1, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; ч.9 ст.82 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.09.2022	
19	Коридоры первого, второго, третьего и четвертого этажей здания школы длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	п.4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194)	10.09.2022	

Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности указанные в пунктах №16-19 до 10.09.2022года установлен в связи с решением Топкинского городского суда Кемеровской области от 22 января 2021года (Дело №2-97/21 УИД 42RS0036-01-2020-001797-59).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Топкинского муниципального округа по пожарному надзору  
«23» марта 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) Л.П.\* (подпись)

**Предписание для исполнения получил:**

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8»

Л.П. 03 2021 г.

(подпись)

Логинова Ольга Петровна.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору